

## Beschlussauszug

---

### **Sitzung der Bezirksvertretung Bad Godesberg vom 25.08.2020**

---

#### **2.16.1 Brunnenanlagen in Bad Godesberg**

zur Kenntnis genommen

**201384-1 ST**

Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen.

#### **Inhalt der Stellungnahme:**

##### Frage 1:

In welcher Jahreszeit, an welchen Wochentagen und zu welchen Tageszeiten werden folgende Brunnenanlagen in Bad Godesberg betrieben:

- a) Brunnen im Redoutenpark unterhalb des Felsens
- b) Brunnenanlage in der Friedrich-Ebert-Straße zwischen den Hausnummern
- c) Brunnenanlage in der Alten Bahnhofstraße?

Für alle 3 Brunnenanlagen gilt eine tägliche Betriebszeit von 10:00 – 20:00 Uhr in den Monaten Mai – September.

##### Frage 2:

Falls die Anlagen nicht oder nicht mehr betrieben werden: Auf wessen Entscheidung geht dies zurück?

Grundsätzlich gibt es keine Entscheidung für einen „Nichtbetrieb“.

a)Der Brunnen im Redoutenpark unterhalb des Felsens ist aufgrund von Vandalismus außer Betrieb. Oberhalb des Brunnens befinden sich Sitzbänke. Von dort benutzen einige Bürgerinnen und Bürger den Brunnen quasi als Müllbehälter, abgesehen von mechanischem Vandalismus. Der Speier an der Brunnenanlage wurde abgerissen. Des Weiteren ist der Rücklauf defekt und erfordert eine Sanierung.

b)Der Brunnen in der Friedrich-Ebert-Straße ist in Betrieb.

c)Die Brunnenanlage in der Alten Bahnhofstraße erfordert eine Sanierung des Beckens.

##### Frage 3:

Falls die Anlagen aus technischen Gründen (Defekten) nicht betrieben werden: Was kostet die Instandsetzung und wann kann diese erfolgen.

a)Die Kosten für die Instandsetzung der Brunnenanlage im Redoutenpark unterhalb des Felsens betragen ca. netto 7.000 €. Die Instandsetzung der

Brunnenanlage ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn die Ursachen durch laufenden Vandalismus behoben werden.

c)Die Kosten für die Instandsetzung der Brunnenanlage in der Alten Bahnhofstraße betragen ca. netto 2.000 €.

An der Brunnenanlage der Alten Bahnhofstraße ist das Brunnenbecken zu sanieren.

Die monetären Mittel sind vorhanden, sodass die Instandsetzung erfolgen kann.